

Термоманометры

Тип ТМТБ

Комбинированные приборы для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах отопления, водоснабжении, бойлерах, паровых котлах и т.д.

Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет две шкалы — давления и температуры. Прибор комплектуется клапаном, позволяющим демонтировать термоманометр без разгерметизации системы

Диаметр корпуса, мм
80, 100

Класс точности
2,5

Диапазон показаний температур, °С
0...120 / 150

Диапазон показаний давлений, МПа
0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5

Диапазон рабочих температур, °С
Окружающая среда: -60...+60
Измеряемая среда: до +150

Длина погружной части, мм
46, 64, 100

Корпус
IP40, сталь 10, цвет черный

Кольцо
Хромированная сталь 10

Чувствительный элемент
манометрической части, трибко-
секторный механизм, клапан
Медный сплав

Чувствительный элемент
термометрической части
Биметаллическая спираль

Циферблат
Алюминий, шкала черная на белом
фоне, с цветовым разделением секторов
измерения температуры и давления

Стекло
Минеральное

Штуцер манометра
Медный сплав

Шток термометра
Медный сплав или нержавеющая
сталь 08Х18Н10

Присоединение
Осевое или радиальное


Резьба присоединения
G½ (на клапане)

Техническая документация
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88




Пример обозначения: ТМТБ – 41Р.2 (0–120 °С) (0–1,6 МПа) G½. 2,5

ТМТБ	—	4	1	P	2	(0–120 °С)	(0–1,6 МПа)	G½	2,5
Тип	термоманометр	ТМТБ	—	диаметр корпуса, мм	1	—	—	—	—
		80	4	диаметр корпуса	1	—	—	—	—
		100	—	присоединение	—	—	—	—	—
				(расположение штуцера)	—	—	—	—	—
				радиальное	—	—	—	—	—
				осевое	—	—	—	—	—
				длина погружной части, мм	1	2	3	—	—
				46	64	100	—	—	—
				диапазон показаний	—	—	—	—	—
				температура, °С	0...120	150	—	—	—
				диапазон показаний	—	—	—	—	—
				давления, МПа	0...0,25	0,4	0,6	—	—
					1	1,6	2,5	—	—
				резьба присоединения	—	—	—	G½	—
				класс точности	—	—	—	—	2,5



Радиальное присоединение



Клапан

Осьное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

\varnothing	D1	D2	D3	D4	b	b1	e	h_1	f	L	L1	S	S2	G1	G2	Вес
80	82	80	8	18	39	53	22	53	12	46 / 64 / 100	17	24	22	M18x1	G $\frac{1}{2}$	0,37
100	100	99	8	18	38	53	23	63	12		17	24	22			0,44



Термоманометр устанавливается непосредственно на трубопровод (резервуар), без применения крана или петлевой трубы так, чтобы нижняя часть клапана находилась в средней части трубы, что обеспечивается подбором длин погружной части ТМТБ и бобышки (схему монтажа термоманометра смотрите на стр. 67)